

BK - BLACK	O - ORANGE
BL - BLUE	PR - PURPLE
BR - BROWN	R - RED
GR - GRAY	Y - YELLOW
G - GREEN	W - WHITE

1 USE COPPER OR ALUMINUM WIRE

	FACTORY WIRING	FIELD WIRING
LOW VOLTAGE	———	- - - - - -
HIGH VOLTAGE	———	- - - - - -

4064-611 B