

460-60-3

Source d'alimentation

Prise 5 broches pour moteur de soufflante intérieure




Schéma à relais

	Usine	Optionnel
Haute tension	_____	-----
Basse tension	_____	-----

**A**  
Connexion de fils si l'option n'est pas utilisée



Bard Mfg. Co.  
Bryan, Ohio

4085F362