

230/208-60-3
Source d'alimentation

Prise 5 broches pour moteur de soufflante intérieure




Schéma à relais

	Usine	Optionnel
Haute tension	_____	-----
Basse tension	_____	-----

A
Connexion de fils si l'option n'est pas utilisée



Bard Mfg. Co.
Bryan, Ohio

4085F243